




Dadas las vistas diédricas de una pieza a escala 1:1, dibujar con instrumentos de dibujo a escala 2:1 la perspectiva isométrica siguiendo la disposición de ejes mostrada. Tomar medidas directamente de las vistas dadas.

Dibujar aristas vistas y ocultas.

(no es necesario aplicar coeficientes de reducción).

(Puntuación máxima 2,00 puntos)



FECHA: Julio 2022

ALUMNO / A : \_\_\_\_\_

EJERCICIO Nº: 8

EBAU UR 2021-2022 (OPCIÓN ÚNICA)