





A mano alzada y manteniendo las proporciones, croquizar las vistas diédricas necesarias de la pieza dada, aplicar cortes y acotar (sólo líneas de cota). Todos los agujeros y hendiduras son pasantes.
(Puntuación máxima 2,00 puntos)



J. A. MARÍN GARRIDO
<http://jamgpa.com>
jamgpa@hotmail.es



FECHA: Junio 2023

ALUMNO / A: _____

EJERCICIO Nº: 9

EBAU UR 2022-2023 (OPCIÓN ÚNICA)